


УТВЕРЖДАЮ:
Главный метролог
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
 С.И. Кравец
« 05 » 12 2014 г.

АКТ 00229

проверки технического состояния датчиков температуры подшипников ТСП-1388
с участка отгрузки нефтепродуктов

г. Ярославль

«04 » декабря 2014 г.

Комиссия в составе:

начальника цеха № 13
начальника участка отгрузки нефтепродуктов
начальника цеха № 15
зам. начальника цеха №15
начальника участка № 3 цеха № 15
начальника участка ремонта КИП и А ООО «АВТОМАТИКА»

А.Ю. Пачкалёва
А.М. Протасова
А.В. Григорьева
А.А. Чернецкого
С.В. Пашутина
М.В. Балашова

провела проверку технического состояния датчиков контроля температуры подшипников вакуумного насоса Р 06.19.02.61 ТСП-1388 в количестве 2 шт. с участка отгрузки нефтепродуктов, и установила следующее:

Изготовитель: Тесей.

Год изготовления: 2009

Дата ввода в эксплуатацию: 2009

Рабочие условия: соответствуют требованиям завода - изготовителя.

Заключение: датчики контроля температуры ТСП-1388 находятся в неисправном состоянии по причине внутреннего обрыва в сенсоре, ремонту не подлежат.


Мероприятия:


1. Оформить заявку на приобретение датчиков контроля температуры ТСП-1388 – 2шт.


Срок: Отв.: Начальник участка №3 цеха №15 С.В. Пашутин


2. Выполнить замену датчиков контроля температуры ТСП-1388 в период проведения капитального ремонта УТН, тит.222 в 2016 году.


Срок: Отв.: Начальник участка №3 цеха №15 С.В. Пашутин

 А.Ю. Пачкалёв

 А.М. Протасов

 А.В. Григорьев

 А.А. Чернецкий

 Д.В. Лузинов С.В. Пашутин

 М.В. Балашов