

Ответ к запросу на разъяснение № 113-403 по ПДО 228-ДО-2023

Запрос контрагента	Ответ на запрос
<p>Добрый день, при изучении технического задания возникли некоторые вопросы.</p> <p>1. Верно ли указана ширина инструментально шкафа до 500мм? Стандартные размеры шкафов инструментальных Высота 1900-2000 ширина 950 глубина 500</p> <p>2. Верстак, указано наличие перфорированной панели, нужна одна панель или две панели?</p> <p>3. В ТЗ указано количество шкафов и верстаков по 40шт., а в Форме 4г Техническая часть МТР (лот1) верстаков 43шт, шкафов 48шт. какое количество необходимо к поставке?</p>	<p>В ответ на запрос сообщаем:</p> <p>1. Указанные габариты являются желаемыми, вы можете предложить аналоги товара при условии, что качественные характеристики предложенного аналога не уступают заявленным в ТЗ.</p> <p>2. Высота перфорированного экрана должна быть в пределах 1900-2000мм., с учетом высоты верстака.</p> <p>3. К поставке требуется количество указанное в Форме 4: - Вверстак слесарный 43 шт.; - Шкаф инструментальный 48 шт.;</p>


А.А. Плешанов