

Поступивший запрос контрагента

Сообщаю Вам, что при рассмотрении ПДО №570-КС-2022 раздел «Техническое перевооружение установки 1А-1М» возникли следующие вопросы:

1. ВОР «На замену деталей реакторного блока»:

- в РКД на крышку регенератора черт. №K0686.00.00.000 СБ л.1 в технических требованиях п.8 указано нанесение транспортировочного и консервационного защитного покрытия на заводе-изготовителе. В ВОР отсутствуют объемы по обработке поверхности от этого покрытия (пескоструйная обработка, обезжиривания и т.д.). Также в ВОР отсутствуют объемы по АКЗ крышки регенератора.

2. ВОР «На замену запорной арматуры и участков трубопроводов на линиях 14, 15, 16, 17, 18, 19 установки 1А-1М»:

- п. 3. Прошу предоставить проектную документацию (изометрические чертежи), в которой будут отражены все материалы, перечисленные в ВОР для монтажа линии №16.

Сообщаю Вам, что при рассмотрении ПДО №570-КС-2022 раздел «Техническое перевооружение установки 1А-1М» возникли следующие вопросы:

1. ВОР «На замену циклонов в сборе с куполом в регенераторе Р-2»:

- в разъяснении №2 для п.п.3.5.3, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 для шиберных задвижек указаны размеры прокладок и материал. Для корректного расчета стоимости прошу Вас предоставить чертежи данных прокладок.

Ответ инициатора закупки

1. п.1 – необходима антикоррозийная обработка всей поверхности крышки регенератора (пескоструйная обработка, обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка, окраска);

2. проект ПКО №0275-(3-3296)-17/1 по замене запорной арматуры и участков трубопровода на линии 16 находится в электронном виде в модуле №819 «Проектная документация»;

Сообщаем, что на прокладки, указанные в п.п. 3.5.3, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8, чертежи в паспорте на шиберные задвижки завода-изготовителя «Enpro Systems» отсутствуют. Направляем эскизы прокладок с указанием размеров и материального исполнения (приложения 1,2).

Приложения 1,2 – Эскизы прокладок