



СлавНефть



**Открытое акционерное общество
“СЛАВНЕФТЬ-
ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ”**



Московский пр-т, д. 130
г. Ярославль, 150023
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544
ИНН 7601001107 КПП 997150001

Справочное: (4852) 44-03-57, 49-81-00
Факс: (4852) 40-76-76
E-mail: post@yanos.slavneft.ru
http://yanos.slavneft.ru

31 ЯНВ 2017

№ 1147 / 018

На №

от

О предоставлении информации

Уважаемые господа!

Прошу Вас рассмотреть возможность выполнения работ и подготовить технико-коммерческое предложение на следующие виды работ/услуг:

- Поставка источников гамма-излучения закрытых с радионуклидом цезий-137 следующих типов:

Тип ЗРиН	Активность радионуклида Cs-137 в источнике, Бк	Количество ЗРиИ
ИГИ-Ц-3-3	0,03 Е+09	3
ИГИ-Ц-3-6	0,2 Е+09	2
ИГИ-Ц-3-8	0,62 Е+09	1
ИГИ-Ц-3-9	1,2 Е+09	1

- Демонтаж/монтаж и перезарядка контейнеров типа QG020 фирмы «Endress+Hauser» на площадке Заказчика.

Контейнеры смонтированы на отметках 8.8 м, 11.4 м, 12.0 м, 53.95 м над уровнем земли.

Техническая информация Т1 264F/00 на контейнеры QG020 прилагается.

- Захоронение отработавших ЗРиИ в качестве РАО:

Тип ЗРиН	Активность радионуклида Cs-137 в источнике, Бк	Количество ЗРиИ
ИГИ-Ц-3-3	3,70 Е+07	1
ИГИ-Ц-3-3	3,63 Е+07	1
ИГИ-Ц-3-3	3,81 Е+07	1
ИГИ-Ц-3-6	2,37 Е+08	1
ИГИ-Ц-3-6	2,11 Е+08	1
ИГИ-Ц-3-8	5,33 Е+08	1
ИГИ-Ц-3-9	0,94 Е+09	1

Планируемое время проведения работ октябрь 2017 года.

Главный метролог

С.И. Кравец



Славнефть



**Открытое акционерное общество
"СЛАВНЕФТЬ-
ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"**



ИСО 9001
ИСО 14001
OHSAS 18001

Московский пр-т, д. 130
г. Ярославль, 160023
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544
ИНН 7601001107 КПП 760401001

Справочное: (4852) 44-03-57, 49-81-00
Факс: (4852) 40-76-76
E-mail: post@yanos.slavneft.ru
<http://yanos.slavneft.ru>

27 СЕН 2016

№ 12874/016

На №

от

О предоставлении информации

Уважаемая Светлана Валерьевна!

Прошу Вас рассмотреть возможность выполнения работ и подготовить технико-коммерческое предложение на следующие виды работ/услуг:

- Поставка источников гамма-излучения закрытых с радионуклидом цезий-137 следующих типов:

Тип ЗРиН	Активность радионуклида Cs-137 в источнике, Бк	Количество ЗРиИ
ИГИ-Ц-3-3	0,03 Е+09	3
ИГИ-Ц-3-6	0,2 Е+09	2
ИГИ-Ц-3-8	0,62 Е+09	1
ИГИ-Ц-3-9	1,2 Е+09	1

- Демонтаж/монтаж и перезарядка контейнеров типа QG020 фирмы «Endress+Hauser» на площадке Заказчика.

Контейнеры смонтированы на отметках 8.8 м, 11.4 м, 12.0 м, 53.95 м над уровнем земли.
Техническая информация Т1 264F/00 на контейнеры QG020 прилагается.

- Захоронение отработавших ЗРиИ в качестве РАО:

Тип ЗРиН	Активность радионуклида Cs-137 в источнике, Бк	Количество ЗРиИ
ИГИ-Ц-3-3	3,70 Е+07	1
ИГИ-Ц-3-3	3,63 Е+07	1
ИГИ-Ц-3-3	3,81 Е+07	1
ИГИ-Ц-3-6	2,37 Е+08	1
ИГИ-Ц-3-6	2,11 Е+08	1
ИГИ-Ц-3-8	5,33 Е+08	1
ИГИ-Ц-3-9	0,94 Е+09	1



Планируемое время проведения работ март-апрель 2017 года.

Главный метролог

С.И. Кравец

Радиометрическое измерение Контейнер источника QG 020/100

Стандартная конструкция с
поворотной вставкой для установки источника и
ручного включения/выключения



Применение

В радиометрическом измерении уровня, предельного уровня и плотности в качестве радиоактивных используются радиоизотопы. Радиоактивный материал помещен в сарную с двумя стенками капсулу из нержавеющей стали.

- Использование всех таких гамма источников регламентируется национальными нормами по радиоактивной безопасности страны, где устанавливается измерительная система.

Капсула с источником устанавливается в защитный контейнер со свинцовой рубашкой. Исходя из разной изоляции, требуемой для разных источников, контейнер предлагается двух размеров. Загрузка и контрольная зона указаны на шильде.

Особенности и преимущества

- В измерительных системах с точечным источником и стержневым сцинцилляционным счетчиком - высокая чувствительность при низкой активности источника.
- Углы излучения 5°, 20°, 40° позволяют оптимально адаптировать систему к конкретному применению.
- Фланцы по DIN или ANSI.
- Цилиндрический замок поворотной вставки для защиты от хищений.
- Визуальный контроль состояния включения/выключения
- Сферическая конструкция обеспечивает наилучшее экранирование.


Endress + Hauser

The Power of Know How



Конструкция

Поперечное сечение контейнеров QG 020/100 с капсулой и каналом выхода излучения



Конструкция

Гамма-лучи испускаются радиоактивным источником во всех направлениях. Однако при измерении уровня, требуется излучение только через измеряемую емкость. Все излучение в других направлениях нежелательно и должно быть экранировано. Из этих соображений капсула с источником помещается в защитный контейнер, благодаря которому неэкранированное излучение происходит только в нужном направлении.


Внутри сварного стального корпуса контейнера имеется свинцовый экран. Корпус разработан так, что даже при нагреве выше температуры плавления свинца 327°C , например, при пожаре, ни радиоактивный источник, ни расплавленный свинец не покинут контейнер.

Позиция канала для выхода радиоизлучения показана на чертеже и отмечена маркером на фланце контейнера. Заметьте положение канала при проектировании системы или монтаже контейнера. Контейнер позволяет отключить радиоизлучение при обслуживании или проверке.


Транспортировка

См. Техническую информацию TI 213F/00/rus, Гамма источники.

Типичные кривые изодозы ($7,5 \text{ мкЗв/ч}$) для QG 100, загруженному $3,7 \text{ ГБк}$ (100 мКи) Co 60




Обслуживание




Снятие/Установка крышки


- 1) Для снятия крышки:
нажмите ① и поверните крышку на 45 градусов против часовой стрелки, затем снимите ее.
- 2) Для установки крышки:
нажмите и поверните на 45 градусов по часовой стрелке.



- Для ВКЛЮЧЕНИЯ излучения
 - 1) Снимите крышку.
 - 2) Проверьте, чтобы стрелка ② на вставке была в позиции OFF, помеченной зеленою шильдой на контейнере.
 - 3) Вставьте ключ ③ в замок и поверните против часовой стрелки на 45 градусов.
 - 4) Удерживая ключ в повернутом положении, потяните его (прибл. на 5-7 мм), чтобы освободить замок.
 - 5) Поверните вставку ④ против часовой стрелки на 180° до позиции ON, обозначенной красной шильдой на корпусе контейнера.
 - 6) Нажмите ключ ⑤ для введения замка в контейнер.
 - 7) Выньте ключ.
 - 8) Установите крышку.




- Для ВЫКЛЮЧЕНИЯ излучения
 - 1) Снимите крышку.
 - 2) Проверьте, что стрелка на вставке находится в позиции ON напротив красной шильды на корпусе контейнера.
 - 3) Вставьте ключ ③ в замок и поверните против часовой стрелки на 45 градусов.
 - 4) Удерживая ключ в повернутом положении, потяните его (прибл. на 5-7 мм), чтобы освободить замок.
 - 5) Поверните вставку ④ по часовой стрелке на 180° до позиции OFF, обозначенной красной шильдой на корпусе контейнера.
 - 6) Нажмите ключ ⑤ для введения замка в контейнер.
 - 7) Выньте ключ.
 - 8) Установите крышку.



Замена источника

Источник может заменяться только специальным персоналом со строгим соблюдением национальных норм радиационной безопасности.



- 1) Снимите крышку.
- 2) Чтобы при обслуживании находиться как можно дальше от источника, закрутите удлинительный стержень в гнездо M8 возле замка.
- 3) Снимите свинцовую прокладку со стопорного штифта ①.
- 4) Освободите замок, как описано в шагах 3 и 4 выше, нажмите на стопорный штифт ② и поверните вставку, пока стрелка ③ не окажется над штифтом.
- 5) Извлеките вставку ④.
- 6) В варианте конструкции снимите защитный винт ⑤.
- 7) Отверткой подденьте крышку ⑥ и поверните ее в сторону.
- 8) Отпустите капсулу ⑦ в транспортный контейнер.



Если новой капсулы с источником нет, соберите контейнер, чтобы исключить попадание вовнутрь пыли, в противном случае:

- 1) Вставьте новую капсулу с источником.
- 2) Установите пластинчатую крышку и зафиксируйте ее винтом (вариант конструкции).
- 3) Поместите вставку в контейнер.
- 4) Поверните вставку до защелкивания стопорного штифта.
- 5) Установите требуемое положение "ON" или "OFF".
- 6) Выкрутите удлинительный стержень (если использовался).
- 7) Вставьте и закройте замок, извлеките ключ.
- 8) Установите свинцовую прокладку на стопорный штифт.
- 9) Установите крышку.
- 10) При необходимости исправьте данные

Технические данные

Основная информация	Производитель	Endress+Hauser
	Наименование	Контейнер источника QG 020, QG 100
Рабочие условия	Предел окружающей температуры	+ 250°C
Механическая конструкция	Корпус	Сталь, желтая окраска с черным предупреждающим символом
	Материал экрана	Свинец
	Характеристики поглощения экрана	QG 020: до 5,2 для 60Co, до 7,6 для 137 Cs QG 100: до 7,5 для 60Co, до 10,5 для 137 Cs
	Угол выхода излучения	5°, для измерения предельного уровня 20°, 40° (в одной плоскости), в основном, для измерения уровня
	Поглощение при открытом выходном канале	до 0,3 через стальную крышку капсулы
	Вес	QG 020: до 40 кг, QG 100: до 87 кг
Сертификаты и нормы	Сертификаты	Сертификация РТВ по уровню локальной дозы
	 <p>Контрольная зона для Co 60 и Cs 137, взята от центра контейнера, дозы 7,5 мЗв/ч и 2,5 мЗв/ч</p>	
		
Дополнительная документация	Контейнер источника QG 020/100	Техническая информация TI 194F/00
	Гамма-источник	Техническая информация TI 213F/00
	Контейнер источника QG 200	Руководство по эксплуатации ВА 086F/00
	Gammasilometer FMG 771 (P)	Техническая информация TI 219F/00
	FMG 573 Z/S + DG 57-плотность	Техническая информация TI 110F/00
	GammaPilot FTG 470 / FTG 671	Техническая информация TI 218F/00 и TI 177F/00
	Радиометрическое измерение	Системная информация SI 016F/00

Endress+Hauser
GmbH+Co.
Instruments International
P.O. Box 2222
D-79574 Weil am Rhein
Germany

Tel. (0 76 21) 9 75-02
Tx 7 73 926
Fax (0 76 21) 9 75-345
<http://www.endress.com>
info@i.endress.com

Endress + Hauser
The Power of Know How

