

Версия 08.2014

Опросный лист для подбора расходомеров жидкости, газа и пара

Предприятие-заказчик*: **ОАО "Славнефть - ЯНОС"**

Контактное лицо*

(Ф.И.О., должность)

Тел./Факс*:

E-mail*:

Позиционное обозначение и кол-во приборов:

FRCA2505/FRSA2506

Задача*

Измерение

Сигнализация

Необходимая погрешность измерения*

0,5

% от измерения

Размеры
и материал трубопровода
в месте установки прибора

Внешний диаметр

32

мм

Стенка

3,5

мм

Материал трубопровода

Сталь 20

Наличие теплоизоляции

Нет

Да

Толщина

40

мм

Вибрации трубопровода

Нет

Да

ампл.частота

Присутствие мощных источников ЭМ поля

Нет

Да

Возможность сужения трубопровода

Нет

Да

Возможно сужение до

мм

Направление потока

Горизонтальное

Вверх

Вниз

Прямые участки на месте установки расходомера

до расходомера, м

0,4

после расходомера, м

0,6

Название, состав рабочей среды
(для растворов укажите концентрацию)

Вода

Фазовое состояние среды*

Жидкость, содержит до

% газа

Газ

Насыщенный пар

Перегретый пар

Характеристики рабочей среды*

Коррозивная

Имеет тенденцию к налипанию

Абразивная, содержит до

% твердых частич

Единицы измерения расхода*

м³/час

кг/час

нм³/час

Другое, укажите

Диапазон значений рабочего расхода*

мин

1

ном.

2,5

макс.

6

Давление рабочей среды*

мин

0,15

ном.

1,54

макс.

1,7

ед. измер. **MPa**

Температура рабочей среды*, °C

мин

10

ном.

35

макс.

80

Плотность рабочей среды, кг/м³

мин

ном.

1000

макс.

Вязкость рабоч. среды при раб. тем-ре

мин

ном.

макс.

ед. измер.

Проводимость рабочей среды, мкСм/см

мин

ном.

макс.

Температура окружающей среды*, °C

мин

-30

ном.

макс.

+40

Допустимые потери давления на приборе

укажите ед. измерения

Исполнение прибора*

Компактное

Раздельное, длина кабеля

м

Местная индикация*

Да Нет

Тип рабочего присоединения*

Фланцевое

Требования
к присоединению

DIN EN 1092 D (паз
на приборе) DN 25
PN 40

Взрывобезопасное исполнение.*

Если выбрано - классификация взрывоопасной зоны.

Нет EEx i

EEx d

Зона

Смесь

Требования по функциональной безопасности

SIL2

SIL3 при однородном резервировании

Тип и количество выходных сигналов*

Profibus PA

4...20 мА HART

+1 +2

Profibus DP

Частотно-импульсный

+1

Modbus RS485

1 x Реле

2 x Реле

Foundation Fieldbus

Дискретный вход

Вход 4...20 мА

Беспроводная передача WirelessHART

Электропитание*

Постоянный ток 24В

Дополнительные функции

Нормальный расход газа Теллосчетчик

Измерение концентрации Дозирование

Требуется

Внешний источник питания =24В

ПО для настройки Модем HART-USB

Барьер искрозащиты

Регистратор безбумажный

Выносной дисплей

Ответные части или фланцы, крепёж
и прокладки для монтажа

Один корпус два прибора, ответные фланцы.

Схема установки (если имеется в электронном виде)

Дополнительные требования по комплектации,
пусконаладочным работам и монтажу:

Дата заполнения* 30.09.2016

* - поля, обязательные для заполнения

Распечатать