

Ответ к запросу на разъяснение № 50904 по ПДО № 454-ДО-2024

Запрос контрагента

Добрый день!
Просим предоставить артикул на вентилятор по позиции 1, Лот 1

Ответ на запрос

В ответ на ваш запрос сообщаем:
Лот 1, поз. 1 артикул указан в наименовании (543546). Шильдик на вентиляторе отсутствует, предоставить фото нет возможности.

Ответ к запросу на разъяснение № 50906 по ПДО № 454-ДО-2024

Запрос контрагента

Просим дать разъяснения по следующим позициям:
- Вентилятор SD5012PT - необходимо фото шильдика
- Вентилятор к DC-DC выпрямителю СОПТ Тирсот Беннинг Вентилятор для 3000HDI (543546) - необходимо фото шильдика с самого вентилятора

Ответ на запрос

В ответ на ваш запрос сообщаем:
- Вентилятор SD5012PT - фото шильдика размещено в Приложение к Лоту 1_Шильдики страница №6.
- Вентилятор к DC-DC выпрямителю СОПТ Тирсот Беннинг Вентилятор для 3000HDI (543546) - Шильдик на вентиляторе отсутствует, предоставить фото нет возможности.

Ответ к запросу на разъяснение № 50907 по ПДО № 454-ДО-2024		
Запрос контрагента		Ответ на запрос
Просим дать разъяснения по позиции: - Прокладка RITTAL SK 3173.100 - необходимо 393 штуки или упаковки? по артикулу идет упаковка в 5 штук.		В ответ на ваш запрос сообщаем: - Прокладка RITTAL SK 3173.100 - необходимо 393 штук. В Форме 4т столбце №15 (Дополнительно: указывается иное количество к поставке обусловленного нормой затаривания) необходимо указать количество кратное упаковке.