


УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

 С.И. Кравец  
«08» 12 2014г.

**А К Т**

**проверки технического состояния средств КИПиА**

Ярославль

26 ноября 2014г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №1

М.П. Фещенко

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

Начальника установки Битумная

С.В. Шибаева

Начальника участка эксплуатации № 1 цеха №15

В.Ф. Винарского

провела проверку технического состояния преобразователя с унифицированным выходом типа Мод. №244ЕН №311272, поз. 1005 установки Битумная и установила следующее:

Изготовитель: "FISHER ROSEMOUNT" США.

Год изготовления: 2001г.

Дата ввода в эксплуатацию: 2004г.

Параметры термометра сопротивления: шк. от 0 до 250°C, гр. Pt100, рабочая длина l=600мм.

Неисправность: погрешность выходного сигнала находится на границе максимально допустимого значения, необходима замена на новый аналогичный преобразователь.


Мероприятия:


1. Участку эксплуатации № 1 цеха №15 оформить заявку на закупку аналогичного преобразователя с унифицированным выходом для поз. 1005.

Срок: \_\_\_\_\_

Отв. \_\_\_\_\_

Подписи:

 М.П. Фещенко  
А.В. Григорьев

 М.В. Балашов  
С.В. Шибаев  
В.Ф. Винарский  
П.А. Поляков