



СлавНефть



**Открытое акционерное общество
"СЛАВНЕФТЬ-
ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"**



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Московский пр-т, д. 130
г. Ярославль, 150023
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544
ИНН 7601001107 КПП 997150001

Справочное: (4852) 44-03-57, 49-81-00

Факс: (4852) 40-76-76

E-mail: post@yanos.slavneft.ru
http://yanos.slavneft.ru

09 НОЯ 2017

№ **108-13179**

На №

от

Разъяснение № 5 к ПДО № 457-КС-2017

В соответствии с запросами Контрагентов, ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее разъяснение № 5 к ПДО № 457-КС-2017 на выполнение комплекса работ по «Техническому перевооружению производства КМ-2»:

- По следующим вопросам:

1. В Приложении №5 к договору (Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика) Секции АВО указаны в комплектах, кроме ХВ-405, которые указаны в штуках.

Просим разъяснить входят ли в комплект секций АВО жалюзи и дефлекторы, указанные в спецификациях, или эти позиции требуется закупать Подрядчику?

сообщаем – секции ХВ-405 поставляются в кол-ве 6 шт.

- По следующим вопросам:

2. В ведомости объемов работ на замену секций ХВ-407/3,4,5 обозначены объемы по замене секций в количестве 36 шт., а замена жалюзи прописана в количестве 18 шт. (поставка секций ХВ-407/3,4,5 предусмотрена в комплектах) ?

сообщаем – секции ХВ407/3,4,5 в кол-ве 36 шт. – поставка Заказчика, жалюзи в кол-ве 18 шт. – поставка Подрядчика.

- По следующим вопросам:

1. Проект 18180-30-ТМ «Техническое перевооружение. Приведение печей ПП-301, 2П-301, П-304-2, П-305 к требованиям правил», ОАО «Славнефть-ЯНОС» цех №6 уст. С-300 тит.30

- 1) В проекте есть опросные листы на шиберы – 4шт, они не учтены в спецификации;
- 2) Нет чертежей на шибер;
- 3) Нет опросного листа на электропривод шибера;

сообщаем – шиберы и их электроприводы смонтированы, но не подключены.

- По следующим вопросам:

- 4) Прошу уточнить входят ли в поставку Заказчика в комплектность горелок (проект 18180-30-ТМ.С1) горелочные камни (проект 18180-30-АС).
2. Проект 18182-30-ТМ «Техническое перевооружение. Приведение печей 1,2,3П-401, 1,2,3П-402 к требованиям правил», ОАО «Славнефть-ЯНОС» цех №6 уст. С-400 тит.30
- 1) Прошу уточнить входят ли в поставку Заказчика в комплектность горелок (проект 18182-30-ТМ.С) горелочные камни (проект 18182-30-АС).

сообщаем – горелочные камни входят в комплект поставки горелок.

- По следующим вопросам:
- 2) В спецификации есть шиберы, есть опросные листы, но нет на них чертежей;
- 3) Нет опросного листа на электропривод шиберов (В 18182-30-ОД л.5 есть ссылка что они находятся в части ЭМ, часть ЭМ отсутствует в выданной проектной документации)

Наименование по спецификации	Кол-во	№ Опросного листа на шибер	№ Опросного листа на электропривод
Шибера с электроприводом Ду 800 (НС 4-2119, НС 4-2143, НС 4-2167)	3 шт	18182-30	нет
Шибера с электроприводом Ду 460 (НС 4-2284, НС 4-2286)	2 шт	18182-30	нет

Шибера с электроприводом 800х1400 (НС 4-2288)	1 шт	18182-30	нет
---	------	----------	-----

сообщаем – шибера и их электроприводы смонтированы, но не подключены.

- По следующим вопросам:
3. Проект 18475-30-ТМ1, 18475-30-ТМ2 «Техническое перевооружение. Приведение печей П-201, П-304-1 к требованиям промышленной безопасности», ОАО «Славнефть-ЯНОС» цех №6 (КМ-2) уст. С-200 тит.30

1) В спецификации есть шибера, есть опросные листы, но нет на них чертежей.

Наименование по спецификации	Кол-во	№ Опросного листа	Раздел проекта
Шибера прямоугольный 1400/805/195 (EUV 2-7150)	1 шт	18475-30-ТХ-ОЛ	ТМ1.С1
Шибера прямоугольный 1400/805/195 (EUV 2-7156)	1 шт	18475-30-ТХ-ОЛ	ТМ2.С1
Электропривод шибера АУМА	1 шт	18475-30-ЭМ.ОЛ	ТМ1.С1
Электропривод шибера АУМА	1 шт	18475-30-ЭМ.ОЛ	ТМ2.С1

4. Проект 18479-30-ТМ1, ТМ2, ТМ3, ТМ4, ТМ5, ТМ6 «Техническое перевооружение. Приведение печей 1,2,3 П-501, 1,2 П-601, П-701 к требованиям промышленной безопасности», ОАО «Славнефть-ЯНОС» цех №6 (КМ-2) уст. С-500 тит.30.
- 1) В спецификации есть шиберы, есть опросные листы, но нет на них чертежей.

Наименование по спецификации	Кол-во	№ Опросного листа на шибер	№ Опросного листа на электропривод	Раздел проекта
Шибера с электроприводом АУМА (НС 6-7001, НС 6-7002) (1П-601, 2П-601)	2 шт	18479-30-ТХ-ОЛ	18479-30-ЭМ.ОЛ	ТМ2.С
Шибера с электроприводом АУМА Ду 455мм (EUV 5-7021, EUV 5-7022, EUV 5-7023) (1П-501, 2П-501, 3П-501)	3 шт	18479-30-ТХ-ОЛ	18479-30-ЭМ.ОЛ	ТМ1.С
Шибера с электроприводом АУМА прямоугольный 1400/805/195 (EUV 7-7001) (П-701)	1 шт	18479-30-ТХ-ОЛ	18479-30-ЭМ.ОЛ	ТМ3.С

сообщаем – шибера по проектам 18475 и 18479 в комплекте с электроприводами необходимо закупить в соответствии с требованиями, указанными в опросных листах, чертежи на шибера не требуются.

- По следующим вопросам:

- 2) Количество импортной арматуры в спецификации не соответствует количеству в опросных листах:

Наименование по спецификации	Кол-во	№ Опросного листа, кол-во
Задвижка клиновья фланцевая DN50 #600	8 кмп – ТМ1	18479-30-ТМ-ОЛ-03 – 5 кмп
	2 кмп – ТМ2	
	2 шт – ТМ6	

Задвижка клиновья фланцевая DN100 #600	12 кмп – ТМ1	18479-30-ТМ-ОЛ-03 – 15 кмп
--	--------------	----------------------------

сообщаем – запорная арматура для проекта 18479 заказана согласно опросному листу 18479-30-ТМ-ОЛ-03 изм.1. В спецификациях разделов ТМ кол-во запорной арматуры будет откорректировано.

- По следующим вопросам:

3) Прошу уточнить входит ли в поставку Заказчика следующая импортная арматура:

Наименование по спецификации	Кол-во	№ Опросного листа, кол-во	Раздел проекта
Задвижка клиновая фланцевая DN80#600 исп. RTJ	3 кмп	18479-30-ТМ- ОЛ-03	18479-30-ТМ1
Задвижка клиновая фланцевая DN80PN63	6 кмп	18479-30-ТМ- ОЛ-03	18479-30-ТМ2

сообщаем – в соответствии с опросным листом 18479-30-ТМ-ОЛ-03 изм.1 кол-во запорной арматуры Ду80 – 4 комплекта в поставку Заказчика не входит.

- По следующим вопросам:

4) По проекту 18479-30-ТМ2 С.1 л.9 прошу уточнить название импортной арматуры, в спецификации указаны:

Наименование по спецификации	Кол-во	№ Опросного листа, кол-во		
Задвижка клиновая фланцевая DN50 PN63 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом	2 шт	18479-30-ТМ- ОЛ-03		
Задвижка клиновая фланцевая DN80 PN63 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом	6 шт	18479-30-ТМ- ОЛ-03		

сообщаем – исполнение арматуры должно соответствовать требованиям опросного листа 18479-30-ТМ-ОЛ-03 изм.1.

- По следующим вопросам:

5. Прошу уточнить входят ли в поставку Заказчика в комплектность аппарата воздушного охлаждения жалюзи и дефлектор по следующим проектам:

Проект 18918-30-ТМ2 «Замена секций ХВ-306, ХВ-308 и ХВ-311»

Наименование по спецификации	Кол-во	Наименование по перечню поставки Заказчика	Кол-во
Секция теплообменная левая ХВ-306 (19396-ХВ-306.01.00.000)	3 шт	Секция АВО ХВ-306 в кмп., уст. С-300 (19396-ХВ-306.00.00.000)	6 кмп
Секция теплообменная левая ХВ-306 (19396-ХВ-306.01.00.000-01)	3 шт		
Жалюзи верхние ХВ-306 (19396-ХВ-306.02.00.000)	2шт		
Жалюзи боковые ХВ-306 (19396-ХВ-306.03.00.000)	2шт		
Дефлектор ХВ-306	4шт		

Проект 18918-30-ТМ3 «Замена секций ХВ-306, ХВ-308 и ХВ-311»

Наименование по спецификации	Кол-во	Наименование по перечню поставки Заказчика	Кол-во
Секция аппарата воздушного охлаждения ХВ-308 (19397-ХВ-308.00.00.000 ВО)	6 шт	Секция АВО ХВ-308 в кмп., уст. С-300 (19397-ХВ-308.00.00.000)	6 кмп
Жалюзи верхние ХВ-308 (19397-ХВ-308.03.00.000 ВО)	2шт		
Жалюзи боковые ХВ-308 (19397-ХВ-308.04.00.000)	2шт		
Дефлектор ХВ-308	4шт		

Проект 18918-30-ТМ1 «Замена секций ХВ-306, ХВ-308 и ХВ-311»

Наименование по спецификации	Кол-во	Наименование по перечню поставки Заказчика	Кол-во
Секция теплообменная левая ХВ-311-1,3 (19398-ХВ-311.01.00.000)	2 шт	Секция АВО ХВ-311 в кмп., уст. С-300 (19398-ХВ-311.00.00.000)	6 кмп
Секция теплообменная правая ХВ-311-2,4 (19398-ХВ-311.01.00.000-01)	2 шт		
Секция теплообменная левая ХВ-311-5 (19398-ХВ-311.02.00.000)	1 шт		
Секция теплообменная правая ХВ-311-6 (19398-ХВ-311.03.00.000)	1 шт		
Жалюзи верхние (19398-ХВ-311.04.00.000)	2шт		
Жалюзи боковые (19398-ХВ-311.05.00.000)	2шт		
Дефлектор	4шт		

Проект 18939-30-ТМ «Замена секций ХВ-105/3»

Наименование по спецификации	Кол-во	Наименование по перечню поставки Заказчика	Кол-во
Секция теплообменная левая ХВ-105/3-1,2,3,4,5,6 левая (правая) (19393-ХВ-105/3.01.00.000 ВО)	6 шт	Секция АВО ХВ-105/3 в кмп., уст. С-100 (19393-ХВ-105/3.01.00.000)	6 кмп
Жалюзи верхние ХВ-105/3 (19393-ХВ-105/3.02.00.000 ВО)	2шт		
Жалюзи боковые 105/3 (19393-ХВ-105/3.03.00.000 ВО)	2шт		

Проект 18922-30-ТМ «Замена секций ХВ-502»

Наименование по спецификации	Кол-во	Наименование по перечню поставки Заказчика	Кол-во
Секция аппарата воздушного охлаждения ХВ-502 (19401-ХВ-502.00.00.000 ВО)	3 шт	Секция АВО ХВ-502 в кмп., уст. С-500 (19401-ХВ-502.00.00.000)	3 кмп
Жалюзи ХВ-502 (19401-ХВ-502.02.00.000)	3шт		


Проект 18924-30-ТМ «Замена секций ХВ-602/1,2,3»

Наименование по спецификации	Кол-во	Наименование по перечню поставки Заказчика	Кол-во
Секция аппарата воздушного охлаждения ХВ-602	3 шт	Секция АВО ХВ-602 в кмп., уст. С-500 (19402-ХВ-602.00.00.000 изм.1)	3 кмп
Жалюзи ХВ-602	3шт		

сообщаем – секции по проектам 18918-30-ТМ1, ТМ2, ТМ3 поставляются в комплекте с жалюзи, дефлекторы в комплект поставки не входят. Секции по проектам 18939-30-ТМ, 18922-30-ТМ, 18924-30-ТМ поставляются в комплекте с жалюзи.

Остальные условия в соответствии с ПДО № 457-КС-2017 от 04.10.2017 г. приложениями и Разъяснениями к нему.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов