



Накидная гайка М36х2



Материал-шестигранник S=41 Ст3
Количество-100шт.

Штуцер-ерш




Материал-Ст3
Количество-100шт.

Механик ВТ-6:


Котков А.В.

Накидная гайка M33x2



Материал-шестигранник S=41 Ст3
Количество-10шт.

Штуцер конусный




Материал-Ст3
Количество-10шт.

Механик ВТ-6:

Котков А.В.

Переходник М33х2/ Ду15




Материал-шестигранник S=36 Ст3
Количество-10шт.

Механик ВТ-6:

Котков А.В.

МУФТА М33х2




Материал-шестигранник S=36 Ст3
Количество-10шт.

Механик ВТ-6: *Котков*

Котков А.В.


ПЕРЕХОДНИК М-36х2-1/2"



Материал-шестигранник S=41 Ст3
Количество-20шт.

Механик ВТ-6:  Котков А.В.

ПЕРЕХОДНИК М36х2-3/4"




Материал-шестигранник S=41 Ст3
Количество-20шт.

Механик ВТ-6:

КОТКОВ А.В.

ПЕРЕХОДНИК М36х2-1"



Материал-шестигранник S=41 Ст3
Количество-20шт.

Механик ВТ-6:  Котков А.В.