


УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

 С.И. Кравец
«30» 09 2015 г.

А К Т 01713

проверки технического состояния средств КИП и А

г. Ярославль

30 сентября 2015 г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №13

А.Ю. Пачкалева

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника парков смещения цеха №13

А.С. Фролова

Начальника участка эксплуатации №3 цеха №15

С.В. Пашутина

Начальника участка ремонта КИП и А ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

провела проверку технического состояния датчика давления Сапфир 22Ех-ДИ-2150 зав.№500135 с поз. PRA2043к-2 участка Парков смещения т.46/2 цеха №13 и установила следующее:

Изготовитель ЗАО «МАНОМЕТР», г. Москва.

Дата изготовления 2001 год,

Смонтирован в 2003 году.

Оборудование комплектно.

Параметры датчика давления: диапазон измерений 0-16 кгс/см²; выходной сигнал 4-20 мА, класс точности 0,5.

Условия эксплуатации: рабочее давление 10 кгс/см², температура измеряемой среды +20 °С, измеряемая среда – вода.

Заключение: датчик давления Сапфир 22Ех-ДИ-2150 зав.№ №500135 находится в неисправном состоянии по причине выхода из строя измерительного блока и блока электроники, ремонту не подлежит, необходима его замена на новый аналогичный датчик.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИП и А ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации датчика давления Сапфир 22Ех-ДИ-2150 зав.№ 500135.

Срок: _____




Отв. _____



2. Начальнику участка №3 оформить заявку на приобретение нового аналогичного датчика давления типа ЕJA530А для поз. PRA2043к-2 участка Парков смещения т.46/2 цеха №13.

Срок: _____

Отв. _____

Подписи:


А.Ю. Пачкалев

А.В. Григорьев

А.С. Фролов


И.Г. Бенедиктов
С.В. Пашутин

М.В. Балашов