

УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

С.И. Краев - С.И. Кравец
«30» *04* 2015г.

А К Т 00466

проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

30 апреля 2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №4

С.В. Лохматова

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

Начальника установки УПВ

С.Н. Фоменков

Начальника участка эксплуатации № 2 цеха №15

А.И. Сокотуна

провела проверку технического состояния фланцевых гильз типа «THERMO ELECTRIC» зав. №№1630, 1634, 1640, установленных на позициях 4045А/4046А, 4045Е/4046Е, 4048, с установки УПВ присланных в цех по заказу и установила следующие:

Изготовитель «THERMO ELECTRIC», Япония

дата изготовления 2004 год,

смонтированы в 2005 году.

Оборудование комплектно.

Параметры фланцевых гильз: погружная длина 958 мм; тип присоединения фланец.

Условия эксплуатации: рабочее давление 23 кгс/см², температура измеряемой среды 831⁰С, измеряемая среда – углеводороды.

Заключение: Гильзы сгорели, вследствие воздействия высокой температуры.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации фланцевых гильз типа «THERMO ELECTRIC» зав. №№1630, 1634, 1640.

Срок: После покупки новых гильз

Отв. М.В. Балашов

2. Участку №2, оформить заявку на закупку новых аналогичных гильз для поз. 4045А/4046А, 4045Е/4046Е, 4048 установки УПВ.

Срок: март 2015

Отв. Сокотун А.И.

Подписи:

В.А. Буйлов С.В. Лохматов
А.В. Григорьев

С.В. Костерин С.В. Костерин
М.В. Балашов М.В. Балашов
С.Н. Фоменков С.Н. Фоменков
А.И. Сокотун А.И. Сокотун