


УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

 С.И. Кравец
«30» 09 2015 г.

А К Т 01714

проверки технического состояния средств КИП и А

г. Ярославль

30 сентября 2015 г.

Комиссия в составе:

Начальника производства масел и парафинов КМ-2

В.В. Копанскова

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника товарного участка производства КМ-2

А.Ю. Мефедова

Начальника участка эксплуатации №3 цеха №15

С.В. Папутина

Начальника участка ремонта КИП и А ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

провела проверку технического состояния датчика давления Сапфир 22Ех-ДИ-2150 зав.№411755 с поз. PRC2-к65 товарного участка производства масел и парафинов КМ-2 и установила следующее:

Изготовитель ЗАО «МАНОМЕТР», г. Москва.

Дата изготовления 2005 год.

Смонтирован в 2005 году.

Оборудование комплектно.

Параметры датчика давления: диапазон измерений 0-16 кгс/см²; выходной сигнал 4-20 мА, класс точности 0,5.

Условия эксплуатации: рабочее давление 10 кгс/см², температура измеряемой среды +20 °С, измеряемая среда – вода.

Заключение: датчик давления Сапфир 22Ех-ДИ-2150 зав.№411755 находится в неисправном состоянии по причине выхода из строя измерительного блока и блока электроники, ремонту не подлежит, необходима его замена на новый аналогичный датчик.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИП и А ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации датчика давления Сапфир 22Ех-ДИ-2150 зав.№411755.

Срок: _____


Отв. _____

2. Начальнику участка №3 оформить заявку на приобретение нового аналогичного датчика давления типа ЕJA530А для поз. PRC2-к65 товарного участка производства масел и парафинов КМ-2.

Срок: _____

Отв. _____

Подписи:



В.В. Копансков

А.В. Григорьев

А.Ю. Мефедов



С.В. Папутин



М.В. Балашов