

Версия 08.2014

Опросный лист для подбора расходомеров жидкости, газа и пара

Предприятие-заказчик*:

ОАО "Славнефть - ЯНОС"

Контактное лицо*
(Ф.И.О., Должность)

Тел./Факс*:

E-mail*:

Позиционное обозначение и кол-во приборов:

FQR 3001

Задача*

Измерение

Сигнализация

Необходимая погрешность измерения*

0,5

% от измерения

Размеры
и материал трубопровода
в месте установки прибора

Внешний диаметр

89

мм

Стенка 5

мм

Материал трубопровода

Сталь 20

Наличие теплоизоляции

Нет

Да

Толщина

40

мм

Вибрации трубопровода

Нет

Да

ампл.частота

Присутствие мощных источников ЭМ поля

Нет

Да

Возможность сужения трубопровода

Нет

Да

Возможно сужение до

мм

Направление потока

Горизонтальное

Вверх

Вниз

Прямые участки на месте установки расходомера

до расходомера, м

1.4

после расходомера, м

0,5

Название, состав рабочей среды
(для растворов укажите концентрацию)

ПББФ

Фазовое состояние среды*

Жидкость, содержит до % газа

Газ Насыщенный пар Перегретый пар

Характеристики рабочей среды*

Коррозивная

Имеет тенденцию к налипанию

Абразивная, содержит до % твердых частич

Единицы измерения расхода*

м³/час

кг/час

нм³/час

Другое, укажите

Диапазон значений рабочего расхода*

мин 0

ном. 80

макс. 100

Давление рабочей среды*

мин 0,6

ном. 1,2

макс. 2,66

ед. измер. MPa

Температура рабочей среды*, °C

мин 20

ном. 40

макс. 50

Плотность рабочей среды, кг/м³

мин

ном. 534

макс.

Вязкость раб. среды при раб. тем-ре

мин

ном.

макс.

ед. измер.

Проводимость рабочей среды, мкСм/см

мин

ном.

макс.

Температура окружающей среды*, °C

мин -30

ном.

макс. +40

Допустимые потери давления на приборе

укажите ед. измерения

Исполнение прибора*	<input checked="" type="checkbox"/> Компактное	<input type="checkbox"/> Раздельное, длина кабеля	<input type="text"/> м
Местная индикация*	<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Тип рабочего присоединения*	<u>Фланцевое</u>	Требования к присоединению	DIN EN 1092 D (паз на приборе) DN 80 PN 40
Взрывобезопасное исполнение.* Если выбрано - классификация взрывоопасной зоны.	<input type="checkbox"/> Нет	<input checked="" type="checkbox"/> EEx i	<input type="checkbox"/> EEx d
	Зона <input type="text"/>	Смесь <input type="text"/>	
Требования по функциональной безопасности	<input type="checkbox"/> SIL2	<input type="checkbox"/> SIL3 при однородном резервировании	
Тип и количество выходных сигналов*	<input type="checkbox"/> Profibus PA <input type="checkbox"/> Profibus DP <input type="checkbox"/> Modbus RS485 <input type="checkbox"/> Foundation Fielbus <input type="checkbox"/> Беспроводная передача WirelessHART	<input checked="" type="checkbox"/> 4...20 mA HART <input type="checkbox"/> Частотно-импульсный <input type="checkbox"/> 1 x Реле <input type="checkbox"/> Дискретный вход <input type="checkbox"/> Вход 4...20 mA	<input type="checkbox"/> +1 <input type="checkbox"/> +1 <input type="checkbox"/> 2 x Реле <input type="checkbox"/>
Электропитание*	Постоянный ток 24В		
Дополнительные функции	<input type="checkbox"/> Нормальный расход газа <input type="checkbox"/> Измерение концентрации <input type="checkbox"/> Требуется		
Внешний источник питания =24В	<input type="checkbox"/> Теплосчетчик <input type="checkbox"/> Дозирование		
Дополнительные принадлежности	<input type="checkbox"/> ПО для настройки <input type="checkbox"/> Модем HART-USB <input type="checkbox"/> Регистратор безбумажный <input type="checkbox"/> Барьер искрозащиты <input type="checkbox"/> Выносной дисплей		

Ответные части или фланцы, крепёж и прокладки для монтажа

Ответные фланцы.

Схема установки (если имеется в электронном виде)

Дополнительные требования по комплектации, пусконаладочным работам и монтажу:

Дата заполнения* **30.09.2016**

* - поля, обязательные для заполнения

Распечатать