

Запрос на разъяснение положений документации

Добрый день.

Уважаемый Заказчик уточните данные по следующим артикулам оборудования Pepperl+Fuchs:
1)NCB4-1212GM40-N0-V1. Такого артикула нет в линейке производителя. Близкий к нему есть артикул NCB4-12GM40-N0-V1.
2) NCN4-12GM40-N0-V1

Прошу уточнить правильный артикул и изменить ТЗ.

Если будут внесены изменения, то просьба продлить срок приема ТКП на 3 рабочих дня.

Ответ инициатора закупки

В заказной документации указана опечатка, правильным необходимо считать артикул NCB4-12GM40-N0-V1 для данных пунктов.