



Славнефть

Руководителю организации



**Открытое акционерное общество
"СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"**
(ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 130, г. Ярославль, Россия, 150023
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544
ИНН 7601001107 КПП 760401001
Справочное: (4852) 44-03-57; 49-81-00; Факс: (4852) 40-76-76
E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru
http://www.refinery.yaroslavl.ru

12 СЕН 2018

На №

№

108-10378

от

О направлении Разъяснения № 2 к ПДО № 391-КС-2018

В соответствии с запросами Контрагентов, ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее Разъяснение № 2 к ПДО № 391-КС-2018 на выполнение «Комплекса работ по монтажу межцеховых трубопроводов и оборудования в рамках программы «Замена сырья установки УПВ на природный газ»:

• По следующим вопросам:

№№	№ проекта	ВОР	№п/л ВОР	Предмет замечания	Примечание
1	0045-(4-594)-20/1-ТМ2	18:00049		Стоимость материалов, заложенных проектом, отсутствует в ведомости объемов: проект - труба 89*8-209м, отвод 90-89*9 - 30шт., отвод 45-89*9 - 2шт., тройник 89*8 - 4шт., заглушка ЗП-80-63 - 1шт.; ведомость - труба 89*8 - 0м, отвод 90-89*9 - 0шт., отвод 45-89*9 - 0шт., тройник 89*8 - 0шт., заглушка ЗП-80-63 - 0шт.	Просим Вас уточнить необходимость закупки данных материалов и включения их в стоимость предложения.
2	0045-(4-594)-20/1-ТМ2	18:00049	25	переходы 57*6-45*6мм: проект - 4шт, ведомость - 2шт.	Просим Вас уточнить количество выполнения данных работ
3	0045-(4-594)-20/1-ТМ2	18:00049	26	переходы 89*8-57*6мм: проект - 4шт, ведомость - 2шт.	Просим Вас уточнить количество выполнения данных работ
4	0045-(4-594)-20/1-ТМ2	18:00049	28	опора 89-КП-А11: проект - 4шт, ведомость - 5шт.	Просим Вас уточнить количество выполнения данных работ
5	0045-(4-594)-20/1-ТМ2	18:00049	43,45,46,47,48,49	Задвижка 30лс1внк Ду20 Ру63фл: проект - 5шт, ведомость - 1шт.	Просим Вас уточнить количество выполнения данных работ
6	0045-(4-594)-20/1-ТМ2	18:00049		Задвижка 30с76нк Ду80 Ру63фл: проект - 8компл., ведомость - 0компл.	Просим Вас уточнить необходимость выполнения данных работ и включения их в стоимость предложения.
7	0045-(4-594)-20/1-ТМ2	18:00049		Ведомость объемов работ не предусматривает проведение контроля сварных соединений (рентген, калиярный метод) на трубу 89*8.	Просим Вас уточнить необходимость выполнения данных работ и включения их в стоимость предложения.
8	19128-30-КМ3	03:03131	100-108	Ведомость объемов работ включена 1(одна) площадка обслуживания пл2. Согласно проекта л.13 - 1шт. (окраска в Воре п.108 в количестве 2,35м2*1шт, по проекту 2,35*11=25,85 м2)	Просим Вас уточнить необходимость выполнения данных работ и включения их в стоимость предложения
9	19128-30-КМ3	03:03131	91	В ВОРе не правильно учтен вес 0,368 т С21-1000-0,7 (согласно нормативам 56,7м2*7,4*1,15/1000=0,483т, где 1,15 - коэф расхода согласно прим.5 л.10)	Просим Вас уточнить необходимость закупки данных материалов и включения их в стоимость предложения.
10	19128-30-КМ3	03:03131		В проекте и ВОРе отсутствует на л.10 для дверей Д1 (4 шт) учет каржаса двери (стоимость и работа) в примечаниях к листу и спецификации, а именно: уголок 75х75х6: 3,89*5,92*4=163 кг; уголок 50х50х5 3,77*2,74*4=41 кг; ручка ф12 400мм *4 шт-1,42 кг.	Просим Вас уточнить необходимость выполнения данных работ и включения их в стоимость предложения

✓ сообщаем:

- по п.1 - 7, проект 0045-(4-594)-20/1-ТМ2, объемы работ принять в соответствии с ВОР № 18:00049;

- по п.8, проект № 19128-30-КМ3, объемы работ по устройству площадок обслуживания и АКЗ принять в соответствии с проектом;

- по п.9, проект № 19128-30-КМ3, площадь профлиста С21-1000-0,7 в проекте указана с учетом нахлеста, его вес принять 0,42 тн.;



ИСО 9001



ИСО 14001, OHSAS 18001



ИСО 9001,
ИСО 14001, OHSAS 18001



ИСО 50001

- по п.10, проект № 19128-30-КМЗ, при оценке данной работы учесть изготовление и монтаж дверей (4 шт.) в соответствии с проектом.

Остальные условия в соответствии с ПДО № 391-КС-2018 от 20.08.2018 г. Разъяснениями и приложениями к нему.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов

М.А. Самойлов
(4852) 49-93-12
E-mail: SamoylovMA@vanos.slavneft.ru